

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт психоанализа»		
Фактический адрес	121170, Москва, Кутузовский проспект, д.34, стр.14		
Юридический адрес	121170, Москва, Кутузовский проспект, д.34, стр.14		
Округ, район	ЗАО, Дорогомилово		
Телефон/ E-mail	8(495)782-39-99/rector@inpsycho.ru		
Вид деятельности	Предоставление образовательных услуг		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация			
Форма собственности объекта	договор безвозмездного пользования, аренда		
Размещение объекта	часть административного здания. 1,2,3,4 этажи		
Количество и назначение входов	1 главный (вход для МГН)		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			700
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			нет
Возможность дистанционного обслуживания			есть

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле- коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Входная группа	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Пути движения	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Зона оказания услуги	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Санитарно-бытовые помещения	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Доступность услуги	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Доступность итоговая	ПОЛНАЯ			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
Вход (входы) в здание	Установить поручни на лестницу ведущей к входу, выложить тактильные плиты, контрастно выделить ступень на входе
Путь (пути) движения внутри здания	-
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	-
Санитарно-гигиенические помещения	-
Все зоны и участки объекта в целом	-

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: в рамках текущего ремонта.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность объекта для всех категорий инвалидов.

Паспорт сформирован на основании анкеты обследования от «17» февраля 2021г.,

Дата составления паспорта « ____ » _____ 2021г.



Руководитель организации

Сурат Л.И.



Председатель общественной организации инвалидов

Лобанова Н.Б.

А К Т № _____

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

вид обследования: инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное.

от 17.02.2021 г.

Наименование объекта: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт психоанализа»
Адрес: ЗАО, Кутузовский проспект, д.34, стр.14

Мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве
Кулешовой Юлией Александровной
(фамилия, имя, отчество)

Удостоверение №17\2015

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

в присутствии представителей объекта/собственника объекта/органов социальной защиты населения города Москвы/при участии представителей других организаций

представитель объекта - Цветков А.С. тел. +7(977)802-67-80

(указать фамилии, имена и отчества представителей, их должности и контактные телефоны)

произвел обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения и установил:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ и Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда, и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16.

Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий доступности для маломобильных граждан на объекте: да/нет (нужное подчеркнуть)

В случае наличия: Цветков Александр Сергеевич, начальник отдела АХО

Основание назначения должностного лица: приказ №57 от 10 марта 2021 г.

Наличие должностной инструкции должностного лица: да/нет (нужное подчеркнуть)

Наличие паспорта доступности объекта: да/нет (нужное подчеркнуть)

Дата утверждения:

Кем утвержден:

(должность и ФИО)

Кем согласован:.

общественное объединение инвалидов:

(указать наименование организации) (ФИО/должность) (дата)

Другое:

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие

- Есть выделенная парковка для а\м лиц с ОВЗ в непосредственной близости от входа.
- Пути к входу от ближайших автобусных остановок не затруднены.

ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие*

- Вход в институт с лестницы, поручней нет
- Тактильных плит перед входом нет, порог контрастно не выделен
- Есть пандус с поручнями, его угол наклона соответствует норме
- Ширина двери соответствует норме, на дверях желтые стикеры отсутствуют
- Вывеска с наименованием объекта есть
- Сбоку входной двери установлена кнопка для инвалидов

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие*

- За входной дверью тамбур допустимой ширины, далее еще одна стеклянная дверь также без желтых стикеров
- Пути движения по первому этажу не затруднены, перепадов высот и препятствий на путях следования нет.

ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие*

Гардероб соответствует нормам – прилавки для сдачи одежды не выше 80 см.

Аудитории расположены на 2,3, 4 этажах. Коридоры просторные (более 2 метров) позволяют развернуться коляскам, двери в аудитории широкие, помещение аудиторий доступно.

Лестницы между этажами имеют поручни с двух сторон, ступени выделены контрастно, есть лифт по габаритам и расположению кнопок соответствующий норме, кнопки дублированы тактильным шрифтом.

В коридорах уложена направляющая плитка, на поручнях лестниц выпуклые кнопки с нумерацией этажей

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие*

Есть туалетные кабинки для инвалидов на каждом этаже: ширина кабин соответствует норме, есть поручни и кнопка вызова персонала.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие*

- Вывеска с наименованием объекта есть
- Тактильных плит у входа нет, ступени основной лестницы, ведущей к входной двери не выделены, на дверях отсутствуют желтые стикеры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

- **передвигающихся с опорами:** полная, частичная, недоступен
- **передвигающихся на креслах - колясках:** полная, частичная, недоступен
- **с ограничениями зрения:** полная, частичная, недоступен
- **с ограничениями слуха:** полная, частичная

Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт N ____ от " ____ " _____ 201_ г.) выполнены, выполнены частично, не выполнены.
Акт не составлялся.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации) :

В целях обеспечения доступности объекта для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения необходимо осуществить следующие мероприятия:

- Выложить при входе тактильные плиты, контрастно выделить ступени лестницы
- Установить поручни на лестницу на входе
- Наклеить желтые стикеры на входные двери

17.02.2021

Подпись инспектора:

Подпись представителя объекта:

Экземпляр акта получил на руки представитель объекта: